


ASIAKASOHJE – VAIHTO-OSAN PALAUTUS

- 1) Ota talteen uuteen vaihto-osaan kiinnitetty muovikylltti sekä palautuslähete:



”Muovikylltti”



KONEOSAPALVELU Palautuslähete / Return listing 1 (1)

Vaihto-osan palautus / Core unit return

Vastaanottaja		Lähettäjä	
TESTIKANTA - Koneosapalvelu TEOLLISUUSTIE 5 35700 VILPPULA FINLAND		KONEOSAPALVELU OY Teollisuustie 5 35700 VILPPULA	
Myyjä	Schäfer Timo +358 151 7054 2529	Asiakas	95028
		Läheteno.	1347813

Tuote				Delivery date	
1	TP201027	PERA	1,00	0,00	29.8.2016
2	RP1020	RUNKOPANTTI	1,00	0,00	29.8.2016

Lähetelija / Information

Koneosapalvelu täyttää / Koneosapalvelu fills

Vastaanotto pvm	Tarkastus pvm	
Tarkastaja		
Vastaanotto	Hyväksyty	<input type="checkbox"/> HYBRY <input type="checkbox"/>
	Takauslause kommentit	

BERND VILPPULA 00100 HELSINKI MIKKO KUOPIO ERIKKI LAPPINEN
KONE OY 00010 HELSINKI KONE OY 00010 HELSINKI KONE OY 00010 HELSINKI
www.koneosapalvelu.fi

”Palautuslähete”

- 2) **Kiinnitä sekä muovikylltti että palautuslähete vaihto-osaan, jota olet palauttamassa.** Lähetteeseen voit tarvittaessa kirjoittaa lisätietoja Koneosapalvelulle.
- 3) Palauta vanha vaihto-osa palautuslähetteessä olevaan osoitteeseen. Tarvittaessa Koneosapalvelu voi järjestää rahtikuljetuksen puolestasi, jolloin rahtikulut veloitetaan erikseen.
- 4) Vaihto-osan myynnin yhteydessä on laskutettu runkopantti. Saat tiedon runkopantin palauttamisesta 14 vrk sisällä vaihto-osan saapumisesta Koneosapalvelun Vilppulan toimipisteeseen.
- 5) Runkopantti palautetaan täysimääräisenä, jos:
- vaihto-osa on palautettu 1kk sisällä laskun päivämäärästä
 - vaihto-osassa on kaikki ne osat mukana, jotka olivat myös Koneosapalvelulta tullessa uudessa vaihto-osassa
 - vaihto-osa on kunnostuskelpoinen:
 - Pumput, hydraulimoottorit, perät ja jakolaatikot:
 - rungossa ei ole halkeamia tai murtumia ulko- tai sisäpuolella
 - jakolaatikkojen kuorien laakeripesät kunnossa
 - Pilarit:
 - valurautaisen hammasosan yläpuolisessa osassa ei ole halkeamia tai murtumia
 - Kääntöpesät:
 - pesässä ei ole halkeamia tai murtumia
 - Rotaattorit (vain BBR15, BBR16):
 - ulkupuolinen booriakseli ehjä

Muussa tapauksessa runkopanttia ei voida hyvittää.